











1/27










Fig. 13




Fig. 14

5/27





Fig. 15





Fig. 16

7/27




Fig. 17

8/27




Fig. 18



9/27





Fig. 19






Fig. 20




Fig. 21




Fig. 22




Fig. 23




Fig. 24





Fig. 25








Fig. 27




Fig. 28





Fig. 29






Fig. 31  
230




Fig. 32




Fig. 33




Fig. 34  
246




Fig. 35  
250






Fig. 36  
252












Fig. 39








Ion Mill Exposed Probe Coat Material



Strip Tip Coating if Needed



Strip Hard Mask from Tips




Fig. 47a

